

## Landesobjekte 2020, Auswahl

(Zuarbeit des IDK Halle zum Aktivitätsnachweis des LDA Sachsen-Anhalt)

Durch das Land Sachsen-Anhalt geförderte Objekte, die in enger Zusammenarbeit zwischen dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt und dem Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmälern in Sachsen und Sachsen-Anhalt e.V. bearbeitet wurden.



*Dabrun, Dorfkirche*

**Dabrun, Dorfkirche:** In Verbindung mit der Präsentation und Restaurierung eines Tafelbildes erfolgen im Kirchenschiff Raumklimauntersuchung.



*Dessau, Georgium*

**Dessau Georgium:** Beratung zu bauphysikalischen insbesondere raumklimatischen Fragen



*Dessau, Georgengarten, Turmruinensitz*

**Dessau, Georgengarten, Turmruinensitz, Erarbeitung Untersuchungskonzept**



*Drübeck, Klosterkirche, Kirchenschiff mit Blickrichtung nach Westen*

**Drübeck, Klosterkirche:** Raumklimauntersuchungen zur Unterstützung der Bau- und Restaurierungsarbeiten.



*Druxberge, Kirchenschiff der Dorfkirche mit starken Rissbildungen*

**Druxberge, Kirche:** Raumklimauntersuchung und Recherchen zur Grundfeuchte- und Rissuntersuchung im Kirchenschiff.



*Eisleben, Ehrenfriedhof*

**Eisleben, Ehrenfriedhöfe:** In den restaurierungsvorbereitenden Maßnahmen erfolgten Materialuntersuchungen an Kunststein-Ergänzungsmaterialien.

**Ermlitz, Herrenhaus:** Raumklimaüberwachung an den Eingelagerten Textiltapeten



*Gernrode, Stiftskirche, Ansicht von Südosten*

**Gernrode, Stiftskirche:** Materialfeuchte- und Raumklimauntersuchungen im Umfeld des Heiligen Grabes sowie im Kirchenschiff



*Gröbzig, Synagoge*

**Gröbzig, Museum und Synagoge:** Raumklimauntersuchung im Rahmen einer Unterstützung der Museumsneugestaltung

**Gröningen, Klosterkirche:** Betreuung von Raumklimauntersuchungen für das LDA



*Halberstadt, Liebfrauenkirche*

**Halberstadt, Liebfrauenkirche:** Betreuung von Raumklimauntersuchungen an den Chorschranken sowie im Archiv

**Halberstadt, Dom:** Unterstützung des LDA mit Natursteinuntersuchungen



*Halle, Marktkirche mit Blick nach Osten auf den Altar*

**Halle, Marktkirche:** Unterstützung des LDA bei der Vorbereitung der Altarrestaurierung durch Raumklimauntersuchungen



*Halle, Stadtbad, Materialuntersuchungen an historischen Fliesen*

**Halle, Stadtbad,** Materialuntersuchungen



*Hamersleben, Stiftskirche mit Blick auf die Ostseite*

**Hamersleben, Stiftskirche:** Vorbereitung und Installation Raumklimauntersuchung

**Ivenrode, Dorfkirche:** Riss- und Erschütterungsmessungen in Verbindung mit raumklimatischen Untersuchungen




*Jerichow, Kloster, Sommerrefektorium*

**Jerichow, Kloster, Sommerrefektorium,** Feuchte- und Salzuntersuchungen, Begleitung der Salzreduzierungsmaßnahmen



*Kemberg, Stadtkirche*

**Kemberg, Stadtkirche:** Raumklimauntersuchungen zur Unterstützung des LDA in den Bereichen des südlichen Kirchenschiffes sowie in der Sakristei



*Landsberg, Doppelkapelle, geschädigter Fußboden im Portalbereich*

**Landsberg, Doppelkapelle, Portalbereich,** Feuchte- und Salzuntersuchungen, Empfehlungen



*Magdeburg, Kloster Unserer Lieben Frauen, Kirchenschiff mit Turmvorhalle*

**Magdeburg, Kloster Unserer Lieben Frauen, Turmvorhalle, Putzempfehlungen**



*Mansfeld, Schlosskirche*

**Mansfeld, Schlosskirche: Raumklimauntersuchung im Kirchenschiff im Umfeld der Skulpturen**



*Merseburg, Dom, Kirchenschiff mit Blickrichtung nach Osten*

**Merseburg, Dom: Raumklimauntersuchungen in der Fürstengruft, der Krypta, der Südklausur, der Gewand- und Michaeliskapelle sowie im Kirchenschiff**



*Merseburg, Neumarktkirche, Nordostansicht*

**Merseburg, Neumarktkirche:** Raumklimauntersuchungen in Verbindung mit einem veränderten Nutzungsverhalten und als Datenerfassung für Referenzobjekte



*Mosigkau, Schloss mit Blick auf die Südfassade*

**Mosigkau, Schloss:** Raumklima- und Lichtuntersuchungen sowie Beratung zur Projektvorbereitung Gemäldesicherung sowie Projektvorbereitung Umgang mit dem giftigen Pigment Schweinfurter Grün



*Naumburg Dom, Südostansicht*

**Naumburg, Dom:** langfristige vergleichende Raumklimauntersuchungen im Kirchenschiff sowie im Domschatzgewölbe



*Nienburg, Klosterkirche*

**Nienburg, Klosterkirche:** Unterstützung des LDA mit Raumklimauntersuchung an einem Tafelbild mit neuer Hängung



*Oranienbaum, Schloss, Zugang von Osten*

**Oranienbaum, Schloss:** Raumklimamonitoring im Haupthaus sowie im Südflügel als Grundlagenermittlung für die Sanierungs- und Restaurierungsplanungen



*Quenstedt, St Bonifatius, Bildstein*

**Quenstedt, St. Bonifatius, Bildsteine:** Im Rahmen der restauratorischen Arbeiten erfolgten Gesteinsansprache und begleitende Analytik.



*Quedlinburg, Stiftskirche*

**Quedlinburg, Stiftskirche:** Beratung des LDA zu Schadstoffproblematik sowie raumklimatischen Fragen in der Umbausituation sowie im Stadtarchiv



*Quedlinburg, Stiftskirche, Musterfläche zur Natursteinkonservierung*

**Quedlinburg, Stiftskirche, Musterfläche zur Natursteinkonservierung, Voruntersuchungen**



*Salzwedel, Mönchskirche mit einer Umnutzung zu einem Veranstaltungsraum*

**Salzwedel, Mönchskirche:** Unterstützung des LDA mit Raumklimauntersuchungen zur Vorbereitung und Nachkontrolle einer veränderten Hängung von Kunstgut



*Schachstadt Ströbeck, Schachturm*

**Schachstadt Ströbeck, Schachturm:** Als Grundlage der Maßnahmenplanung erfolgten Mörtel- und Salzuntersuchungen und Materialempfehlungen



*Stendal, Dom, historischer Fugenmörtel*

**Stendal, Dom,** Untersuchungen an historischen Fugenmörteln



*Sydow, Kirche*

**Sydow, Kirche,** Beratung im Rahmen der Restaurierung



*Tangermünde, St. Stephan, Blick von Süden*

**Tangermünde, St. Stephan:** Unterstützung des LDA mit einem Klimamonitorin in einer neu errichteten Großvitrine



*Wernigerode, Liebfrauenkirche*

**Wernigerode, Liebfrauenkirche, Mörteluntersuchungen**

**Wörlitz, Dorfkirche: Raumklimatische Untersuchungen zur Grundlagenerfassung an Referenzobjekten**



*Wörlitz, Schloss, Blick von Südwesten*

**Wörlitz, Schloss: Raumklimatische Untersuchungen**



*Zeitz, Michaeliskirche, Blick auf den neuen Altar*

**Zeitz, Michaeliskirche:** Beratung des LDA zu Fragen der Raumklimaüberwachung in Verbindung mit der Neugestaltung des Altars



*Zerbst, St. Bartholomäi, Blick in den Altarraum*

**Zerbst, St. Bartholomäi:** Unterstützung des LDA mit Raumklimauntersuchungen am Cranachbild



*Zerbst, Schlossflügel, Blick von Südosten*

**Zerbst, Schloss:** Klimamonitoring zur Unterstützung des LDA, im Rahmen des Umzugs der Särge aus St. Bartholomäi

## Beratungstätigkeit des IDK für das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in Sachsen-Anhalt Schwerpunkt 1

<b>Aschersleben, Kirche St. Stephani</b> , Gesteinsansprache, Beratung zur Herkunft	
<b>Dabrun, Dorfkirche</b> : Raumklimavoruntersuchung zur Tafelbildaufbewahrung	
<b>Dambeck, Kirche</b> : Raumklimauntersuchung, Grundlagenerfassung	
<b>Dessau, Georgium</b> : Beratung zu Raumklimafragen in der Ausstellung	
<b>Dessau, Georgengarten, Turmruinensitz</b> , Erarbeitung Untersuchungskonzept	
<b>Dessau, Palais Dietich</b> , Beratung zum baulich-restauratorischen Vorgehen	
<b>Dessau, Zerbster Straße, Fassadenputz</b> , Beratung Sandkataster	
<b>Druxberge, Kirche</b> : Raumklimauntersuchung, Konzept Rissmessung	
<b>Emseloh, Kirche</b> : Raumklimauntersuchung Grundlagenerfassung	
<b>Ermlitz, Herrenhaus</b> : Raumklimaüberwachung der Textiltapeten	
<b>Eisleben, Ehrenfriedhöfe</b> : Kennwertermittlung an Ergänzungsmaterialien,	HAL 18/2020
<b>Gerbstedt, hochmittelalterlicher Stuck</b> , Untersuchung anhaftender Gesteinsfragmente	
<b>Gernrode, Stiftskirche</b> : Vorbereitung Rissmessung und Baugrundfeuchtemessung	
<b>Gröbzig, Museum und Synagoge</b> : Raumklimauntersuchung	
<b>Gröningen, Klosterkirche</b> : Betreuung Klimamessung für LDA	
<b>Halberstadt, Liebfrauenkirche</b> : Betreuung Raumklimamessung	
<b>Halberstadt, Dom: Beratung LDA zu Inventaruntersuchungen</b>	
<b>Halle, Stadtbad</b> , Materialuntersuchungen	HAL 25/2020
<b>Halle, LDA</b> : Beratung zur Zementverwendung in der Vergangenheit	
<b>Halle, LDA</b> : Zuarbeit Naumburger Dom Altarbilder	HAL 26/2020
<b>Halle LDA</b> : Beratung zur Projektvorbereitung Kohleausstieg	
<b>Halle, LDA</b> : Zuarbeit und Publikation für DISA 2020	
<b>Halle, LDA</b> : Zuarbeit DessauWörlitzer Gartenreich	
<b>Halle, LDA</b> : Vorbereitung Klimamessung Werkstattgebäude	
<b>Halle, Depot LDA</b> : Raumklimamessung	
<b>Halle, Marktkirche</b> : Raumklimauntersuchungen am Altarbild	
<b>Hamersleben, Stiftskirche</b> : Raumklimauntersuchung	
<b>Hohenseeden, Kirche, Wandmalerei</b> , Salzuntersuchungen	HAL 70/2020
<b>Ivenrode, Dorfkirche</b> : Klima, Riss- und Erschütterungsmessungen	
<b>Jerichow, Kloster, Kapitelsaal, Sommerrefektorium</b> , Feuchte- und Salzuntersuchungen	HAL 05/2020
<b>Jerichow, Kloster, Südflügel</b> , Feuchte- und Salzuntersuchungen	HAL 33/2020
<b>Jerichow, Kloster, Sommerrefektorium</b> , Begleitung der Salz-minderungsmaßnahmen	HAL 35/2020
<b>Kemberg, Stadtkirche</b> : Raumklimauntersuchungen	HAL 12/2020
<b>Landsberg, Doppelkapelle, Portalbereich</b> , Feuchte- und Salzuntersuchungen	HAL 09/2020
<b>Landsberg, Doppelkapelle</b> , Recherche Herkunft und Ersatzmaterial Bodenplatten	
<b>Mansfeld, Schlosskirche</b> : Raumklimauntersuchung an Skulpturen	
<b>Magdeburg, Kloster Unserer Lieben Frauen, Turmvorhalle</b> , Putzempfehlungen	HAL 17/2020
<b>Merseburg, Neumarktkirche</b> : Raumklimauntersuchung	
<b>Mosigkau, Schloss</b> : Untersuchungsprogramm Schweinfurter Grün Pigment	
<b>Naumburg, Moritzkirche</b> , Putzuntersuchungen	HAL 74/2020
<b>Nienburg, Klosterkirche</b> : Raumklimauntersuchung am Tafelbild	
<b>Quenstedt, Kirche, Bildsteine, Stein 1</b> : Begleitung der Salz-minderung	HAL 16/2020
<b>Quenstedt, Kirche: Bildsteine, Stein 2</b> , Kompressenuntersuchungen	HAL 28/38/2020
<b>Quedlinburg, Stiftskirche</b> : Beratung mit LDA zur Auslagerung ins Stadtdepot	
<b>Quedlinburg, Stiftskirche</b> : Beratungsrunde Domschatz mit LDA	
<b>Quedlinburg, Stiftskirche</b> , Empfehlungen zu Sandsteiner-gänzungen	HAL 35/2020
<b>Quedlinburg, Stiftskirche</b> , Musterfläche, Voruntersuchungen	
Raumklimafragen und Materialuntersuchungen	
<b>Salzwedel, Mönchkirche</b> : Raumklimauntersuchungen	
<b>Schulpforta, Forsthaus</b> , Feuchte-, Salz- und Putzuntersuchungen, Beratung	
<b>Seehausen, Menhir</b> , Gesteinsansprache	

<b>Stendal, Dom,</b> Mörteluntersuchungen	HAL 76/2020
<b>Ströbeck, Schachturm,</b> Mörtel- und Salzuntersuchungen	
<b>Sydow, Kirche,</b> Beratung im Rahmen der Restaurierung	
<b>Tangermünde St. Stephan:</b> Raumklimamonitorin in Textilvitrine	
<b>Wernigerode, Liebfrauenkirche,</b> Mörteluntersuchungen	HAL 73/2020
<b>Wörbzig, Kirche:</b> Raumklimauntersuchung Grundlagenerfassung	
<b>Zeitz, Michaeliskirche:</b> Beratung LDA zu Fragen der Raumklimaüberwachung	HAL 31/2020
<b>Zerbst, St. Bartholomäi:</b> Raumklimauntersuchungen Cranachbild	
<b>Zerbst, Schloss:</b> Begleitung Umzug Kindersärge, Klimamessung	