

Landesobjekte 2021, Auswahl

(Zuarbeit des IDK Halle zum Nachweis der Aktivitäten des LDA Sachsen-Anhalt)

Durch das Land Sachsen-Anhalt geförderte Objekte, die in enger Zusammenarbeit zwischen dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt und dem Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmalen in Sachsen und Sachsen-Anhalt e.V. bearbeitet wurden.



Ballenstedt, Schloss: Nordflügel, Südfassade, Voruntersuchungen

Ballenstedt, Schloss: Nordflügel, Südfassade, Voruntersuchungen, Empfehlungen zum Vorgehen und zum Material als Grundlage der Maßnahmenplanung



Dabrun, Dorfkirche

Dabrun, Dorfkirche: In Verbindung mit der Präsentation und Restaurierung eines Tafelbildes erfolgen im Kirchenschiff Raumklimauntersuchung.

Dambeck, Dorfkirche: Unterstützung des LDA mit Raumklimauntersuchungen



Dessau, Georgium

Dessau Georgium: Beratung zu bauphysikalischen und raumklimatischen Fragen



Dessau, Laubenganghäuser

Dessau, Laubenganghäuser: Beratung LDA zu bauphysikalischen Fragestellungen, Materialkennwertbestimmung an der Fassade



Dessau, Tiergarten, Mausoleum

Dessau, Tiergarten, Mausoleum: Mörteluntersuchungen



Drübeck, Klosterkirche, Kirchenschiff mit Blickrichtung nach Westen

Drübeck, Klosterkirche: Bauphysikalische und raumklimatische Untersuchungen



Druxberge, Kirchenschiff der Dorfkirche mit starken Rissbildungen

Druxberge, Kirche: Raumklimauntersuchung, Beratung zum Vorgehen



Gerbstedt, hochmittelalterlicher Stuck mit anhaftendem Zechsteinkalk

Gerbstedt, hochmittelalterlicher Stuck: Bestimmung stuckanhaftender Gesteinsfragmente



Gernrode, Stiftskirche, Ansicht von Südosten

Gernrode, Stiftskirche: Materialfeuchte- und Raumklimauntersuchungen im Umfeld des Heiligen Grabes und im Kirchenschiff



Grabmal Vöge, Marmorkapitell antiken Ursprungs

Grabmal Vöge, Marmorkapitell antiken Ursprungs: Ultraschalluntersuchungen



Halberstadt, Liebfrauenkirche

Halberstadt, Liebfrauenkirche: Betreuung von Raumklimauntersuchungen an den Chorschranken und im Archiv



Halle, Marktkirche

Halle, Marktkirche: Erörterung bauphysikalischer Fragen



Halle, Stadtbad, Materialuntersuchungen an historischem Beton

Halle, Stadtbad: Materialuntersuchungen



Hamersleben, Stiftskirche mit Blick auf die Ostseite

Hamersleben, Stiftskirche: Raumklimauntersuchung

Ivenrode, Dorfkirche: Riss- und Erschütterungsmessungen, Raumklimauntersuchungen und restaurierungsbegleitende Salzanalytik



Kemberg, Stadtkirche

Kemberg, Stadtkirche: Raumklimauntersuchungen zur Unterstützung des LDA in den Bereichen des südlichen Kirchenschiffes und in der Sakristei



Magdeburg, Kloster Unserer Lieben Frauen, Kirchenschiff, Turmvorhalle mit Bogenmalerei

Magdeburg, Kloster Unserer Lieben Frauen, Turmvorhalle mit Bogenmalerei: Salzuntersuchungen an Kompressen



Merseburg, Dom, Kirchenschiff mit Blickrichtung nach Osten

Merseburg, Dom: Raumklimauntersuchungen in der Fürstengruft, der Krypta, der Südklausur, der Gewand- und Michaeliskapelle sowie im Kirchenschiff



Merseburg, Neumarktkirche, Nordostansicht

Merseburg, Neumarktkirche: Raumklimauntersuchungen in Verbindung mit einem veränderten Nutzungsverhalten und als Datenerfassung für Referenzobjekte



Naumburg Dom, Südostansicht

Naumburg, Dom: langfristige vergleichende Raumklimauntersuchungen im Kirchenschiff sowie im Domschatzgewölbe



Nienburg, Klosterkirche

Nienburg, Klosterkirche: Unterstützung des LDA mit Raumklimauntersuchung an einem Tafelbild mit neuer Hängung



Oranienbaum, Schloss, Zugang von Osten

Oranienbaum, Schloss: Raumklimamonitoring im Haupthaus und im Südflügel als Grundlagenermittlung für die Sanierungs- und Restaurierungsplanungen



Quenstedt, St Bonifatius, Bildstein

Quenstedt, St. Bonifatius, Bildsteine: restaurierungsbegleitende Analytik



Quedlinburg, Stiftskirche

Quedlinburg, Stiftskirche: Beratung des LDA zur Schadstoffproblematik und zu raumklimatischen Fragen in der Umbausituation sowie im Stadtarchiv



Quedlinburg, Stiftskirche (links), Fassade

Quedlinburg, Stiftskirche: Mörteluntersuchungen, restaurierungsbegleitende Untersuchungen an einer Musterfläche



Salzwedel, Mönchskirche mit einer Umnutzung zu einem Veranstaltungsraum

Salzwedel, Mönchskirche: Unterstützung des LDA mit Raumklimauntersuchungen zur Vorbereitung und Nachkontrolle einer veränderten Hängung von Kunstgut



Schachstadt Ströbeck, Schachturm

Schachstadt Ströbeck, Schachturm: Mörtel- und Salzuntersuchungen sowie Materialempfehlungen



Sydow, Kirche

Sydow, Kirche: Beratung im Rahmen der Restaurierung



Tangermünde, St. Stephan, Blick von Süden

Tangermünde, St. Stephan: Unterstützung des LDA mit einem Klimamonitoring in einer neu errichteten Großvitrine



Wörbzig, Dorfkirche, Blick von Süden

Wörbzig, Dorfkirche: Raumklimatische Untersuchungen zur Grundlagenerfassung an Referenzobjekten



Wörlitz, Schloss, Blick von Südwesten

Wörlitz, Schloss: Raumklimatische Untersuchungen



Zeitz, Michaeliskirche, Blick auf den neuen Altar

Zeitz, Michaeliskirche: Beratung des LDA zu Fragen der Raumklimaüberwachung in Verbindung mit der Neugestaltung des Altars



Zerbst, St. Bartholomäi, Blick in den Altarraum

Zerbst, St. Bartholomäi: Unterstützung des LDA mit Raumklimauntersuchungen am Cranachbild



Zerbst, Schlossflügel, Blick von Südosten

Zerbst, Schloss: Klimamonitoring zur Unterstützung des LDA, im Rahmen des Umzugs der Särge aus St. Bartholomäi