

## Landesobjekte 2022, Auswahl

(Zuarbeit des IDK Halle zum Nachweis der Aktivitäten des LDA Sachsen-Anhalt)

Objekte, die in enger Zusammenarbeit zwischen dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt und dem Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmalen in Sachsen und Sachsen-Anhalt e.V. bearbeitet wurden.



*Dabrun, Dorfkirche, Inventar*

**Dabrun, Dorfkirche:** In Verbindung mit der Präsentation und Restaurierung eines Tafelbildes erfolgen im Kirchenschiff Raumklimauntersuchung.

**Dambeck, Dorfkirche:** Unterstützung des LDA mit Raumklimauntersuchungen



*Dessau, Georgium*

**Dessau Georgium:** Beratung zu bauphysikalischen und raumklimatischen Fragen



*Dessau, Laubenganghäuser*

**Dessau, Laubenganghäuser:** Beratung des LDA zu bauphysikalischen Fragestellungen.



*Drübeck, Klosterkirche, Kirchenschiff mit Blickrichtung nach Westen*

**Drübeck, Klosterkirche:** bauphysikalische und raumklimatische Untersuchungen



*Druxberge, Kirchenschiff der Dorfkirche mit starken Rissbildungen*

**Druxberge, Kirche:** Raumklimauntersuchung, Beratung zum Vorgehen



*Edersleben, Kirche (Foto: Pieper, LDA)*

**Edersleben, Kirche,** Durchführung von Voruntersuchungen, Empfehlungen



*Gernrode, Stiftskirche, Ansicht von Südosten*

**Gernrode, Stiftskirche:** Materialfeuchte- und Raumklimauntersuchungen im Umfeld des Heiligen Grabes und im Kirchenschiff



*Halberstadt, Liebfrauenkirche*

**Halberstadt, Liebfrauenkirche:** Betreuung von Raumklimauntersuchungen an den Chorschranken und im Archiv



*Halle, Burg Giebichenstein, Unterburg, Brunnenhaus*

**Halle, Burg Giebichenstein, Unterburg:** Feuchte- und Salzuntersuchungen in Brunnen- und Hofmeisterhaus, Empfehlungen



*Halle, Marktkirche*

**Halle, Marktkirche:** Erörterung bauphysikalischer Fragen, sowie Neueinrichtung einer Raumklimamessung



*Halle, Stadtbad, Innenhof*

**Halle, Stadtbad:** Materialuntersuchungen, Empfehlungen



*Hamersleben, Stiftskirche mit Blick auf die Ostseite*

**Hamersleben, Stiftskirche:** Raumklimauntersuchung sowie Untersuchung der mikrobiologischen Wachstumsbedingungen im Depot



*Harzgerode, frühere Lungenklinik*

**Harzgerode, Lungenklinik, Treppe:** Gesteinsbestimmung, Mörteluntersuchungen, Materialempfehlungen



*Kemberg, Stadtkirche*

**Kemberg, Stadtkirche:** Raumklimauntersuchungen zur Unterstützung des LDA in den Bereichen des südlichen Kirchenschiffes und in der Sakristei



*Marienborn Gedenkstätte Deutsche Teilung*

**Marienborn, Gedenkstätte Deutsche Teilung:** Unterstützung des LDA sowie der Gedenkstättenverwaltung bei der Bewertung der raumklimatischen Situation hinsichtlich der Möglichkeiten der Energieeinsparung



*Merseburg, Dom, Kirchenschiff mit Blickrichtung nach Osten*

**Merseburg, Dom:** Raumklimauntersuchungen in der Fürstengruft, der Krypta, der Südklausur, der Gewand- und Michaeliskapelle sowie im Kirchenschiff



*Merseburg, Neumarktkirche, Nordostansicht*

**Merseburg, Neumarktkirche:** Raumklimauntersuchungen in Verbindung mit einem veränderten Nutzungsverhalten und als Datenerfassung für Referenzobjekte



*Naumburg Dom, Südostansicht*

**Naumburg, Dom:** langfristige vergleichende Raumklimauntersuchungen im Kirchenschiff sowie im Domschatzgewölbe



*Nienburg, Klosterkirche*

**Nienburg, Klosterkirche:** Unterstützung des LDA mit Raumklimauntersuchung an einem Tafelbild mit neuer Hängung



*Obschütz, Kirche, Estrichprobe*

**Obschütz, Kirche, Estrich:** Mörteluntersuchungen



*Oranienbaum, Schloss, Zugang von Osten*

**Oranienbaum, Schloss:** Raumklimamonitoring im Haupthaus und im Südflügel als Grundlagenermittlung für die Sanierungs- und Restaurierungsplanungen



*Quedlinburg, Stiftskirche*

**Quedlinburg, Stiftskirche:** Beratung des LDA zur Schadstoffproblematik und zu raumklimatischen Fragen in der Umbausituation sowie im Stadtarchiv



*Quedlinburg, Stiftskirche (links), Fassade*

### **Quedlinburg, Stiftskirche: Mörteluntersuchungen**



*Salzwedel, Mönchskirche mit einer Umnutzung zu einem Veranstaltungsraum*

### **Salzwedel, Mönchskirche: Unterstützung des LDA mit Raumklimauntersuchungen zur Vorbereitung und Nachkontrolle einer veränderten Hängung von Kunstgut**



*Sangerhausen, Schloss, Kamin aus Naturstein*

### **Sangerhausen, Schloss, Kamin: Natursteinbestimmung, Empfehlungen**



*Tangermünde, St. Stephan, Blick von Süden*

**Tangermünde, St. Stephan:** Unterstützung des LDA mit einem Klimamonitoring in einer neu errichteten Großvitrine



*Wörlitz, Dorfkirche, Blick von Süden*

**Wörlitz, Dorfkirche:** Raumklimatische Untersuchungen zur Grundlagenerfassung an Referenzobjekten



*Wörlitz, Schloss, Blick von Südwesten*

**Wörlitz, Schloss:** Raumklimatische Untersuchungen



*Zeitz, Michaeliskirche, Blick auf den neuen Altar*

**Zeitz, Michaeliskirche:** Beratung des LDA zu Fragen der Raumklimaüberwachung in Verbindung mit der Neugestaltung des Altars



*Zerbst, St. Bartholomäi, Blick in den Altarraum*

**Zerbst, St. Bartholomäi:** Unterstützung des LDA mit Raumklimauntersuchungen am Inventar



*Zerbst, Schlossflügel, Blick von Südosten*

**Zerbst, Schloss:** Klimamonitoring zur Unterstützung des LDA, im Rahmen des Umzugs der Särge aus St. Bartholomäi