Landesobjekte 2023, Auswahl

(Zuarbeit des IDK Halle zum Nachweis der Aktivitäten des LDA Sachsen-Anhalt)

Objekte, die in enger Zusammenarbeit zwischen dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt und dem Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmalen in Sachsen und Sachsen-Anhalt e.V. bearbeitet wurden.

Barby, Friedhofskapelle, Nordseite

Barby, Friedhofskapelle: Materialuntersuchungen, Empfehlungen

Dabrun, Dorfkirche, Inventar

Dabrun, Dorfkirche: In Verbindung mit der Präsentation und Restaurierung eines Tafelbildes erfolgen im Kirchenschiff Raumklimauntersuchung.

Dambeck, Dorfkirche: Unterstützung des LDA mit Raumklimauntersuchungen

Dambeck (Altmark) Klosterkirche, mittelalterlicher Fugenputz: Salzuntersuchungen

Dessau, Georgium

Dessau Georgium: Beratung zu bauphysikalischen und raumklimatischen Fragen

Dessau, Laubenganghäuser

Dessau, Laubenganghäuser: Beratung des LDA zu bauphysikalischen Fragestellungen.

Drübeck, Klosterkirche, Kirchenschiff mit Blickrichtung nach Westen

Drübeck, Klosterkirche: bauphysikalische und raumklimatische Untersuchungen

Druxberge, Kirchenschiff der Dorfkirche mit starken Rissbildungen

Druxberge, Kirche: Raumklimauntersuchung, Beratung zum Vorgehen

Gernrode, Stiftskirche, Ansicht von Südosten

Gernrode, Stiftskirche: Materialfeuchte- und Raumklimauntersuchungen im Umfeld des Heiligen Grabes und im Kirchenschiff

Gommern (Wahlitz) Klusbrücke, Nordseite

Gommern (Wahlitz) Klusbrücke: Materialuntersuchungen

Halberstadt, Liebfrauenkirche

Halberstadt, Liebfrauenkirche: Betreuung von Raumklimauntersuchungen an den Chorschranken und im Archiv

Halle, Heilandkirche, Treppe: Kunststeinuntersuchungen

Halle, Marktkirche

Halle, Marktkirche: Erörterung bauphysikalischer Fragen, sowie Neueinrichtung einer Raumklimamessung

Halle, Stadtbad, Innenhof

Halle, Stadtbad: Raumklima- und Materialuntersuchungen, Empfehlungen

Hamersleben, Stiftskirche mit Blick auf die Ostseite

Hamersleben, Stiftskirche: Raumklimauntersuchung sowie Untersuchung der mikrobiologischen Wachstumsbedingungen im Depot

Kemberg, Stadtkirche

Kemberg, Stadtkirche: Raumklimauntersuchungen zur Unterstützung des LDA in den Bereichen des südlichen Kirchenschiffes und in der Sakristei

Mansfeld, Schinkelbau: Beratungen zur Materialanalytik

Merseburg, Dom, Kirchenschiff mit Blickrichtung nach Osten

Merseburg, Dom: Raumklimauntersuchungen in der Fürstengruft, der Krypta, der Südklausur, der Gewand- und Michaeliskapelle sowie im Kirchenschiff

Naumburg Dom, Südostansicht

Naumburg, Dom: langfristige vergleichende Raumklimauntersuchungen im Kirchenschiff sowie im Domschatzgewölbe

Oranienbaum, Schloss, Zugang von Osten

Oranienbaum, Schloss: Raumklimamonitoring im Haupthaus und im Südflügel als Grundlagenermittlung für die Sanierungs- und Restaurierungsplanungen

Quedlinburg, Stiftskirche

Quedlinburg, Stiftskirche: Beratung des LDA zur Schadstoffproblematik und zu raumklimatischen Fragen in der Umbausituation sowie im Stadtarchiv

Schleberoda, Kirche, Westansicht

Schleberoda, Kirche: Material- und Raumklimauntersuchungen

Wansleben am See, Kirche

Wansleben am See, Kirche, Wandmalerei, Feuchte- und Salzuntersuchungen, Rissmonitoring

Wörbzig, Dorfkirche, Blick von Süden

Wörbzig, Dorfkirche: Material- und Raumklimauntersuchungen

Wörlitz, Haus der Fürstin, Ausstellungsbereich

Wörlitz, Haus der Fürstin: Raumklimatische Untersuchungen

Wörlitz, Insel Stein, Vulkan

Wörlitz, Insel Stein, Vulkan: Materialuntersuchungen

Zeiz, Michaeliskirche, Blick auf den neuen Altar

Zeitz, Michaeliskirche: Beratung des LDA zu Fragen der Raumklimaüberwachung in Verbindung mit der Neugestaltung des Altars

Zerbst, St Bartolomäi, Blick in den Altarraum

Zerbst, St. Bartholomäi: Unterstützung des LDA mit Raumklimauntersuchungen am Inventar

Zerbst, Schlossflügel, Blick von Südosten

Zerbst, Schloss: Klimamonitoring zur Unterstützung des LDA, im Rahmen des Umzugs der Särge aus St. Bartholomäi